



GasAlert MaxXT II

GasAlertMax XT II é uma forma inteligente, simples e econômica de conformidade. Com a sua bomba de amostragem integrada e motorizada, o GasAlertMax XT II monitora de forma confiável até quatro gases perigosos (H₂S, CO, O₂ e gases combustíveis).

Personalize seu detector para se adequar às suas necessidades específicas.

Kits para espaço confinado



Kit Deluxe para espaço confinado

O Kit Delux para espaços confinados (XT-CK-DL) é equipado com: capa de proteção à prova de choque, estojo para transporte, Kit de Conectividade Infravermelho, regulador LPM de 0,5 demangueira de calibração de 1 m/3 pés com conexão rápida, mangueira de amostragem de 3 m/10 pés com conexão rápida e uma maleta de transporte de lateral reforçada com bolsos com fecho e espuma para encaixe de acessórios. Detector e gás de calibração vendidos separadamente.

Kit de maleta de transporte para espaço confinado

A maleta de transporte compacta e durável (XT-CK-CC, não está na imagem) guarda, de forma conveniente, seu kit detector de gases e tudo o que você precisa para uma amostragem segura em trabalhos que requerem entrada em espaço confinado.

Acessórios para transporte



GA-BXT

Proteção à prova de choque

A capa de proteção de borracha externa mantém os detectores mais limpos e proporciona proteção adicional em condições extremas. A capa de proteção encaixa-se bem no detector e é equipada com um robusto clipe-jacaré de aço inoxidável.



GA-HXT

Estojo para transporte

Fixe com segurança o GasAlertMax XT II e o tubo ao seu cinto com estojo de transporte.



GA-NS-1

Faixa para pescoço com trava de segurança

Use o detector próximo da zona de respiração sem dificultar a mobilidade. Se a faixa ficar presa em algum lugar, a trava de segurança solta da faixa para pescoço.



GA-LY-1

Faixa para pescoço

A faixa curta (15,2 cm /6 pol.) facilita a fixação do detector de gás na roupa ou equipamento de proteção individual (EPI). O loop menor pode ser preso em botões ou a outros prendedores.



GA-ES-1

Faixa de extensão

A faixa de extensão de 1,2 m / 4 pés fixa-se facilmente ao detector.

Acessórios para transporte (continua)



GA-CH-2

Estojo com tiras para prender no tórax

Mantenha o detector preso ao tórax e próximo da zona de respiração. A mobilidade não é prejudicada pelo estojo com tiras preso ao tórax. O estojo com tiras é fixado em torno dos ombros e torso do usuário.



GA-ARM-1

Faixa para braço

Prenda, de forma confortável, o detector ao seu braço com a faixa para braço para garantir que ele seja usado próximo da zona de respiração sem dificultar a mobilidade. O clipe-jacaré no detector fixa-se facilmente à faixa para braço.

Acessórios de força



XT-C01-MC5

Carregador com encaixe para várias unidades

Carrega simultaneamente cinco detectores com o Multi-Unit Cradle Charger. Basta encaixar os detectores no carregador e aguardar o ícone de bateria no display LCD indicar que a bateria está totalmente carregada.



GA-PA-1-MC5-NA*

Adaptador de alimentação para várias unidades

Carrega simultaneamente cinco detectores com o adaptador de força para várias unidades. Basta conectar cada adaptador à interface de infravermelho/carregamento de um detector e aguardar o ícone de bateria no display LCD indicar que a bateria está totalmente carregada.



GA-VPA-1

Cabo de alimentação para veículos

Carrega o detector com facilidade em qualquer lugar com o Adaptador de força para veículo. Adequado para aplicações de 12 V. Basta conectar o adaptador à interface de infravermelho/carregamento do detector e à porta de carregamento e aguardar o ícone de bateria ser exibido no display LCD para indicar que a bateria está totalmente carregada.



GA-PA-3

Adaptador de força para ligação direta de 12-24 Vcc

Conecte-se diretamente a um sistema de força de 12 V ou 24 V CC com o adaptador de força com cabo direto de 12-24 V CC. Basta conectar o adaptador à interface de carregamento/infravermelho do detector.



GA-PA-1-NA*

Adaptador de força para reposição

Certifique-se de que o detector esteja carregado e pronto para uso com o adaptador de força de infravermelho. Basta conectar o adaptador à interface de infravermelho/carregamento do detector e aguardar o ícone de bateria no display LCD indicar que a bateria está totalmente carregada. Incluído com o detector.

*Para regiões fora da América do Norte, substitua "-NA" por: "-EU" para Europa, "-UK" para Reino Unido e "-AU" para Austrália/China

Acessórios diversos



GA-USB1-IR

Kit de conectividade por infravermelho

O Kit de Conectividade por Infravermelho conecta-se facilmente à porta de carregamento e comunicações de infravermelho, conectando o computador para downloads de dados e acesso a opções de configuração do instrumento.

Fleet Manager II

O Fleet Manager II permite que os usuários façam o download de informações diretamente do detector GasAlertMax XT II ou do sistema MicroDock II. A análise e o armazenamento de dados são facilitados. O Fleet Manager II também permite a personalização das opções de detector definidas pelo usuário. Incluído com o Kit de Conectividade por Infravermelho.

Acessórios de amostras/testes



MicroDock II

O MicroDock II é a forma mais econômica de gerenciar o GasAlertMax XT II. Calibração, teste de bomba, carga e registro são simplificados. Totalmente portátil, o MicroDock II não requer o uso de computador e pode gerenciar até seis módulos de ancoragem GasAlertMax XT II.

GA-PROB1-1

Sonda para amostragem

A sonda para amostragem (0,3 m / 1 pé) é ideal para amostragem de orifício de coleta ou amostragem em locais de difícil alcance. Os filtros de partículas e a barreira hidrofóbica impedem que a umidade e os detritos entrem no detector.

GA-PROB-FIL-K1

Trocas de filtro e gaxeta para GA-PROB1-1

Filtros hidrofóbicos de reposição (1,0 µm), filtros de partículas e gaxeta para uso com a Sonda de amostragem para impedir que umidade e partículas entrem no detector.

M0931K

Peças de reposição de encaixe de conexão rápida para mangueira de amostragem

Conectar a tubulação à entrada da bomba é fácil com o encaixe de Conexão Rápida. As peças de reposição de encaixe de conexão rápida vêm em um kit de dois.

GA-CPROB1 / GA-CPROB2

Sonda para amostragem desmontável com alça

Fornecida em tamanhos de 1 m/3,3 pés ou 1,8 m/6 pés.

D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6

Sonda para investigação com alça e conexão rápida

Locais remotos de amostragem com Sonda de Investigação com alça e conexão rápida. Conectar a tubulação à entrada da bomba é fácil com o encaixe de conexão rápida. Fornecida em tamanhos de 0,3 m / 1 pé, 0,9 m/3 pés ou 1,8 m / 6 pés.

Acessórios para amostragem/teste (continua)



GA-FLOAT

Flutuador de amostragem

Para obter amostras diretamente acima dos líquidos, o flutuador de amostragem é a solução fácil. A mangueira conecta-se a um eixo entre duas bóias. A entrada é elevada acima da superfície líquida.



GA-MFILTER

Filtro de partículas concrecionadas e metálicas

Os filtros de partículas concrecionadas e metálicas impedem que pós e detritos entrem e obstruam a bomba.



M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100

Filtro auxiliar para bomba do GasAlertMax XT II

Para ambientes com alta incidência de poeira o filtro auxiliar fornece proteção adicional para a bomba. Disponível em um kit de 5 ou 100.



XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100

Filtro hidrofóbico sobressalente para a bomba do GasAlertMax XT II

O Filtro Hidrofóbico sobressalente pode ser facilmente inserido no GasAlertMax XT II para impedir que a umidade entre no detector. Disponível em kits de 5, 50 ou 100.



GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100

Filtro de partículas sobressalente para a bomba do GasAlertMax XT II

O filtro de partículas da bomba, disponível em kits de 5, 50 e 100, pode ser facilmente trocado quando os filtros em uso ficarem sujos ou entupidos.



Equipamento para calibração/teste

Estão disponíveis diversos cilindros de gás de teste e kits de 7 L, 34 L, 58 L, 103 L e 900 L. A calibração é tão precisa quanto o gás de teste usado, portanto os gases de teste da BW Technologies by Honeywell são fabricados seguindo os padrões do N.I.S.T. (National Institute of Standards and Technology).

Entre em contato com a BW Technologies by Honeywell para uma lista completa de gases de teste e equipamento de calibração.

Sede Corporativa

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canadá T2A 7X9
Telefone: +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com

EUA 1.888.749.8878
Canadá 1.800.663.4164
Austrália +61.3.9464.2770

info@gasmonitors.com

Europa +44 (0)1295 700 300
França +33 (0) 442 98 17 70
Oriente Médio +971-4-8871766

China +86 10 6786 7305
Sudoeste da Ásia +65 6580 3468
Outros países +1-403-248-9226